

## ■アップグレード手順



アップグレード用のファイルは zip 形式になっています初めに展開 (解凍) を行ってください。  
※展開 (解凍) を行っていない場合、途中でエラーが出ます。



フォルダ内に上記2つのフォルダと2つの実行ファイルがございます。





ファイルの準備が整いましたらケーブルを PC に接続してください。  
「7301UpgradeTool+SW1.0.1440.61.exe」を実行してください。  
左の①の画面が表示されます。指示に従って  をクリックしてください。



インストールが始まります。  
パラメータが進みますので終わるまでケーブルを抜かないでください。

※書き込み途中で引き抜くと中のファイルが壊れ、修復出来なく状態になります。



インストールが完了しますと④のような表示になりますのでケーブルを抜いてください。  
⑤になりましたら  をクリックしてください。画面が閉じます。  
以上で完了です。